

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANZANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0018-45	FECHA:	03/06/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS CORREDIZAS DE PVC



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO POR PISO CERAMICO ANTIDELIZANTE



Foto 4: PISO AZULEJO EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTILADORES



Foto 6: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

