

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0103 42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTA



Foto 5: LOSA EN PATIO





Foto 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0103 42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: VENTANAS EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: BAÑOS EN MAL ESTADO




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

