

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM GENERAL LAZARO CHACON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0105-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento



Foto 2: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula



Foto 3: PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura En baños



Foto 4: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de reello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Aula 1 y Aulas cerca del escenario y dirección




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de chorros



Foto 6: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF-CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

