

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0108-43	FECHA:	11/09/2025




Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución de chimenea para estufa rural



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución de plancha para estufa rural.



Foto 4: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación. aula 1,2, direccion, bodega, cocina y corredor



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Bodega, cocina, pared de aula grande a la par de cocina



Foto 6: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

