

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL AC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL MANZANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0454 42	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: BAJADA PLUVIAL EN MAL ESTADO



Foto 2: CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO



Foto 3: PAREDES EN MAL ESTADO, REPELLO DESBORONANDOSE EN AREAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO EN MAL ESTADO



Foto 5: REPARACION LOSA DE PATIO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

