

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0631 42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PORTON EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6: SERVICIOS SNITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del CDE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0631 42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE VENTANAS ✓



Foto 2: SUSTITUCION DE CANALES ✓



Foto 3: PISO EN MAL ESTADO ✓




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

