



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0711-42	FECHA:	20-03-2025



Foto1: CORRECCION DE NIVELES EN PATIO



Foto 2: MURO MAL ESTADO



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 5: RED DE AGUA Y DRENAJES EN MAL ESTADO



Foto 6: REPELLO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenn Escobar Morales P
Firma y sello del Presidente de la OPF

B. B. B.
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico