

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ DEL VALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0751-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



Foto 2: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de lavamanos, accesorios y conexiones.



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones



Foto 5: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Baños



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Aula, baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Movalles

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

