

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL FORTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0810-42	FECHA:	26/08/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme e impermeabilización, En corredor y fachada exterior



Foto 2: ESTRUCTURA DE CIELO FALSO
Sustitución de estructura de cielo falso en aulas, cocina, bodega y corredor



Foto 3: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aulas, cocina y bodega



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
sustitución de sistemas de ventilación: ventiladores. Aulas, cocina y corredor



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ly Mayolanda Morán Torres
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUEMA OFICIAL DE PARVULOS
BARRIO EL FORTIN
CONSEJO EDUCATIVO
SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
EL PROGRESO

ESQUEMA OFICIAL DE PARVULOS
BARRIO EL FORTIN
DIRECCION
SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
EL PROGRESO