

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | El Jicaro      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Palma |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-05-0003-42               | FECHA:                         | 27/05/2025     |



REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN MAL ESTADO, LUCES QUEMADAS, BASES DAÑADAS



SUSTITUCION DE PISO ALISADO CON FISURAS POR PISO



PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES EN MAL ESTADO



DEPÓSITOS DE AGUA  
Sustitución de tanque de almacenamiento de agua y sus accesorios



CERCO O MURO PERIMETRAL, REPARACION



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, SUSTITUCION CANALES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nau Ewif*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

