

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0006-42	FECHA:	20/03/2025




SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL Y VUDRIO POR VENTANAS PVC EN AULA Y COCINA



REPARACIÓN DE REPELLO EN MUROS DE AULA Y COCINA



SUSTITUCION DE TUBO DUCTO Y CABLEADO DE ACOMETIDA.
SUSTITUCION DE PILA PREFABRICADA DE DOS LAVADEROS



SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO POR PISO DE GRANITO EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL
REPARACION DE MUEBLE DE COCINA



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS
SUSTITUCION DE BOMBILLAS LED DE DE 40W ROSCA MEDIANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Salguero Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

