


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TAMBOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0009-42	FECHA:	6/06/2025

  sustitucion de canales de metal con bajadas de agua pluvial sustitucion de ventanas por ventanas de pvc	 sustitucion de estructura de cielo falso dañado
  Instalacion de lámina troquelada aluzinc calibre 26 comercial y estructura portante de metal. Sustitucion de pila prefabricada de dos lavaderos.	  Reparación de sistema electrico, sustitucion de lámparas
  Pintura en general en muros interiores y exteriores. Mantenimiento de barandas metalicas	  Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<i>Nancy Carolina Zabalita Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Maria Leocadia Portillo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--