



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN LUCILA PERALTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0114-43	FECHA:	9/06/2025



Foto 1: Sustrucción de grifería y drenajes en baño de primer nivel y Sustrucción de Azulejos en baños de primer y segundo nivel.



Foto 2: Sustrucción de Sanitarios lavables, accesorios y conexiones.




Foto 3: Sustrucción de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico antideslizante, incluyendo preparación de superficie en baños de primer y segundo nivel.



Foto 4: Desmontado y colocación de Ventanas de PVC blanco en aulas del Primer Nivel



Foto 5: Desmontado y colocación de Ventanas de PVC blanco en aulas del Primer Nivel



Foto 6: Desmontado y colocación de Ventanas de PVC blanco en Aulas del Primer Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

