

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.MARIA VICTORIA MARIN RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PASO LOS JALAPAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0118-43	FECHA:	18/03/2025



Sustitución de estufa rural, meson de cocina, sustitución de mueble y piso de cemento por piso de granito



Reparación de pared agrietada de cocina y sustitución de canal con bajadas pluviales



Reparación de paredes exteriores dañadas, con azulejo en pila de cocina y sustitución de puerta



Mantenimiento y reparación de balcones y sustitución de interruptores, toma corrientes y plafoneras




sustitución de piso de cemento por azulejo en mesa central de concreto en la cocina y pintura en muros interiores y exteriores



sustituciones de lamina acanalada por lamina troquela y estructura portante de metal, mantenimiento a puertas y cambio de chapas por chapas yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---