



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Espíritu Santo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0122-43	FECHA:	30/05/2025



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA/DEPÓSITOS DE AGUA
REPARACION CISTERNA, TUBERIAS Y ACCESORIOS



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE
Sustitución de tuberías PVC para redes hidráulicas de drenaje, adherencia entre cortes, uniones de tubería y accesorios con pegamento PVC



ESTRUCTURA DE TECHO, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA EN MAL ESTADO POR TROQUELADA



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Reparacion pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



MANTENIMIENTO DE BARANDAS
Sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



CANALES, SUSTITUCION DE CANALES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

