

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0126-43	FECHA:	30/05/2025



SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



CUBIERTA LAMINA, SUSTITUICON CUBIERTA DE LAMINA



LOSA DE PATIO, SUSTITUCION LOSA DE PISO EN MAL ESTADO



SUSUTITUCION DE MALLA GALVANIZADA EN MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN Y REPELLO.



PISO, SUSTITUCION DE PISO ALISADO, POR PISO CERAMICO



PINTURA, PINTURA EN MUROS EXT E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

