

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0127-43	FECHA:	6/06/2025



REPELLO Y CERNIDO, REPARACION REPELLO EN EL EXTERIOR DE AULAS, SANITARIO Y COCINA, PINTURA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERNOS DE AULA, SANITARIOS Y COCINA



PISO, SUSTITUCION DE TORTA ALISADA FISURADA POR PISO GRANITO, EN AULA 1 Y 2



PISO, SUSTITUCION PISO ALISADO CON FISURAS, POR PISO DE GRANITO



REPELLO Y CERNIDO, REPARACION REPELLO EN COCINA, PINTURA REPARACION PINTURA EN COCINA



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, CAMBIO DE SANITARIOS CON FUGAS, PISO SUSTITUCION DE PISO EN SERVICIO SANITARIO POR PISO ANTIDESLIZANTE



REPELLO Y CERNIDO, REPARACION REPELLO EN PARED DE AULA 1 Y 2, PINTURA, EN PARED DE AULA 1 Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público