

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0129-43	FECHA:	27/05/2025



PISO, SUSTITUCION DE PISO POR TRABAJOS EN DRENAJES SERVICIOS SANITARIOS



SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE SANITARIOS LAVABLES



PILA, SUSTITUCION DE PILA Y TRABAJOS DE DRENAJES



RED DE DRENAJE INTERNA DE PILA Y SANITARIOS



LOSA DE PATIO REPARACION DE LOSA DE PATIO DE PASILLO POR CAMBIO DE TUBERIA



SUSTITUCION DE TUBERIA DE 4 PULGADAS A CANDELA MUNICIPAL DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

