



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JUAN RAMON BRACAMONTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES, EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0130-45	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Pintura de la Pared Exterior del Establecimiento



Foto 2: Instalación de lavamanos



Foto 3: Desmontado y colocación de Ventanas de PVC



Foto 4: Colocación de Piso en el área de Dirección



Foto 5: Desmontado y Colocación de cielo Falso



Foto 6: Reposición de Techo en Aulas de Segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

