

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Bordes de Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0612-42	FECHA:	29/05/2025



PUERTAS Suministro de puerta metálica para sanitarios incluyendo desmontaje, reparación de bases de anclaje de muros, soportes, bisagras, pasadores e instalación



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



MANTENIMIENTO DE BARANDAS
Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y pintura




PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---