



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0809-42	FECHA:	



Sustitución de ventanas de paleta por ventanas de PVC y sustitución de balcones.



Sustitución de sanitarios con fisuras y sus accesorios



Reparación de Repello de muros interiores y exteriores, mantenimiento y reparación de puertas



Mantenimiento a estructura portante y sustitución de lámina




Sustitución de pila prefabricada y galera



Sustitución de piso de granito, por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

