

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0005-46	FECHA:	19/03/025



Foto1: Sustitucion De ventanas por ventanas pvc en direccion y baños



Foto2: Sustitucion de baño y lavamanos que se quebró



Foto 3: Sustitucion de cubierta de lamina y estructura sustitucion de puerta



Foto 4: Sustitucion de 9 planchas de cielo falso por quebraduras



foto 5: Sustitucion de canal y bajadas de agua pluvial



foto 6: pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0005-46	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Sustitucion ventiladores dañados sin funcionamiento



Foto2: Sustitucion del cableado electrico en corredos baños y aula



Foto 3: sustitucion de puerta por picadura de lamina y oxido



Foto 4: Sustitucion de tubria de agua por daños fisuras y fuga de agua




Foto 5: Sustitucion de porton de acceso por oxido y deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

