



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Colombia

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Pintura en muros interior y exterior. Preparación de la superficie , aplicación de pintura dos manos en muro interior y exterior del establecimiento



Foto 2: Ventanas. Sustitución de ventanas de PVC corredizas estándar



Foto 3: Canales y Bajadas de agua Pluvial. Sustitución de canales de metal para bajadas de agua pluvial Material: lámina galvanizada, tipo: lisa anclaje: sostenido con pescantes metálicos



Foto 4: Reparación y sustitución de área de cocina. Sustitución de pila nivelada y conexiones hidráulicas



Foto 5: PUERTAS. Mantenimiento a puerta existente retiro de óxido lijado y aplicación de pintura



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico en cocina. Reparación e instalación de cableado eléctrico, tomacorrientes e iluminación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

