

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBET RIO GRANDE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO GRANDE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0008-45	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: Pintura en Muros exterior e interior




Foto 2: Repello y cernido de paredes



Foto 3: Se cambiara parte del sistema electro ya que los enchufes en algunas aulas no poseen luz y tambien los ventiladores no tienen energia .



Foto 4: Se sustituir la pileta por filtraciones de agua y mejoramiento



Foto 5: Sustitucion de piso ceramico por piso antideslizante.



Foto 6. se sustituir losa de patio por una nueva ya que la que esta tiene varias partes muy mal estado con orificios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Araceli Bafas Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBET RIO GRANDE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO GRANDE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0008-45	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Sustitucion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Araceli Rafael Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

