

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0133-42	FECHA:	8/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



FOTO3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

colocación de azulejo en mesón, sustitución de estufa rural



FOTO4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO5: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 6:PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---