

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0135-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina



Foto 2: Sustrucción de piso de conereo en cocina y corredor



Foto 3: Sustrucción de estufa rural completa.



Foto 4: Mantenimiento a puerta de metal




Foto 5: Sustrucción de ventas en aulas y direccion



Foto 6: Sustrucción de ventas de Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0135-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucion de Ventana en Cocina



Foto2: Sustrucion de Piso en direccion



FOTO 3: Pintura en muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

