

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Coronel Raymundo Marroquin Hernandez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-09-0136-43	FECHA:	11/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



FOTO3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución 1 pila, colocación de 1 mesón, sustitución de 2 estufas rural.



FOTO4: PUERTAS

Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

