

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea las cabezas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0137-43	FECHA:	10/09/2025



VENTANAS

Sustitución de ventanas, sistema de apertura. Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco PVC Material de la ventana Vidrio, sellado perimetral



REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN

Reparación de fisuras y grietas en la estructura, instalación de refuerzos de acero y perforación para instalación de tubería para drenaje de agua acumulada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. J. B.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Maria A. Portillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

