



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO GRANDE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0139-43	FECHA:	26/05/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y retoque de logo



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tomillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante



FOTO 3: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



FOTO 4: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral



FOTO 5: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



FOTO 6: PISO

Sustitución de piso de granito en mal estado por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ajustar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
DE LA EORM
ALDEA RIO
GRANDE ARRIBA
SANSARE, EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA
RIO GRANDE
ARRIBA