

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANRTA INES QUEBRADA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0143-43	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Sustrucción de losa de patio por daños de quebraduras por losa de patio de 5 cm de espesor



Foto2: Sustrucción de losa de patio por daños de quebraduras por losa de patio de 5 cm de espesor



Foto 3: Reparación de gradas limpieza y sustitución de repello



Foto 4: Reparación de gradas limpieza y sustitución de repello



Foto 5: Sustrucción de estufa rural por estufa rural completa (incluye plancha parrilla y chimenea)



Foto 6: Sustrucción de estufa rural por estufa rural completa (incluye plancha parrilla y chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Flores Cante

 Firma y sello del Presidente de la OPF



27

 Dmpm

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

