

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO GRANDE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0145-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura , en paredes interiores y exteriores del establecimiento y retoque de logo



FOTO 2: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.




FOTO 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución de estufa rural con chimenea, plancha, accesorios y azulejo.



FOTO 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



FOTO 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomacorrientes y circuitos de iluminación



FOTO 7: MANTENIMIENTO A PORTONES
Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---