



Ministerio de Educación
Gobierno del Perú

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0147-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 3: CUBIERTA DE LÁMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



FOTO 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



FOTO 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE GRADAS

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público