

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0148-43	FECHA:	21/03/2025



Foto1: sustitucion de estufas rurales por estufas rurales completas



Foto2: Pintura en muros interior y exterior de aulas y cocina



Foto 3: Sustitucion de Lamina y estructura en cocina por daños de oxido



Foto 4: Sustitucion de piso cerámico en mal estado (rajaduras y levantado) por piso cerámico en cocina y corredor de cocina



Foto 5: Mantenimientos a puertas de metal lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

M. L. L. L. L. L.

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0148-43	FECHA:	21/03/2025



Foto1: Reparación de ple de cimentación de aula de lamina (escarificación de talud de tierra)



Foto2: Reparación de sistema eléctrico (cableado, 2 plafoneras, 2 focos y 2 tomacorrientes)



Foto2: Reparación de sistema eléctrico (cableado, 2 plafoneras, 2 focos y 2 tomacorrientes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

<i>M. y G. López</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--