

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP MARIA ISABEL REYES ZAPATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0286-42	FECHA:	23/03/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina y estructura por daños óxido



Foto 2: Reparación de piso de granito



Foto 3: Mantenimiento de porton de entrada principal



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de accesorios eléctricos



Foto 6: Sustrucción de teja en muro por esta quebrada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP MARIA ISABEL REYES ZAPATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0286-42	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina porque es demasiado caliente se sustituirá por troquelada calibre 26 por se la única aula que tiene aún ese tipo de lámina



Foto 2: Sustrucción de ventana por ventana pvc



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior



Foto 4: Reparación de grada de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Residente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

