



Ministerio de Educación

Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO   | MUNICIPIO:                     | SANSARE           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA TRINIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0449-42 | FECHA:                         | 12/09/2025        |



**PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR**

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



**PUERTAS**

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



**MANTENIMIENTO A PORTONES**

Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



**PISO**

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y sello Director Centro Educativo Público

