

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0464-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción torta de concreto



Foto 2: Pintura en muros interior y exterior del establecimiento



Foto 3: Sustrucción de Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustrucción de puerta





Foto 5: Reparación de columnas sustitución de maya por maya ciclónica tensada



Foto 6: Sustrucción de accesorios de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA EL JUTE
SANSARE, EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0464-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Reparación de gradas de concreto en mal estado sustitución de losa



Foto 2: Cambio de algunos vidrios



Foto 3: Reparación de gradas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
11

Firma y Sello Director Centro Educativo Público