

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INES QUEBRADA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0465-42	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: Sustitución de cableado eléctrico sin funcionamiento 150 metros lineales




FOTO 8: Sustitución de cableado eléctrico sin funcionamiento 150 metros lineales



foto 9: Mantenimiento a estructura de aulas cepillado, lijado y aplicación de pintura.



foto 10 : Mantenimiento a estructura de aulas cepillado, lijado y aplicación de pintura



foto 10 : sustitución de ventanas de metal por daños de óxido por venatnas Pvc y reparación de puertas



foto12: sustitución de ventanas de metal por daños de óxido por venatnas Pvc y reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Estela flores cante

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

