

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0466-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucion de cubierta de lamina y estructura



Foto2: Sustrucion de cubierta de lamina y estructura



Foto 3: Reparacion del Sistema Electrico



Foto 4: Sustrucion de columnas de metal por tubo estructural fundido con zapata

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se completará el número de hojas.

Condición de Felle

Firma y sello del Presidente de la OPF



Stefano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

