

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CABEZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0467-42	FECHA:	20/03/2024




Foto 1: Cambio de cubierta de lamina y estructura en el establecimiento



Foto 2: Sustitucion de Barandas en el corredor



Foto 3: Reparacion y sustitucion de sistema electrico



Foto 4: Sustitucion de ventanas de aluminio por pvc dañadas vidrios quebrados, tambien se sustituiran los balcones



Foto 5: Sustitucion de puerta



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la MOPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

