

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0519-42	FECHA:	21/03/2025



Foto1: Sustitución de maya por maya ciclonica tensada



Foto 2: Reparación repello y tallado de las 2 hiladas de block y de columnas



Foto 3: Reparación de piso de aula por levantamiento



Foto 4: Reparación de losa de sanitarios por deterioro y filtraciones de agua



Foto 5: Sustitución de sanitario y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

