

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0520-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Sustrucción de baño y lavamanos incluye sus accesorios



Foto 2: Sustrucción de piso antideslizante por piso de patio antideslizante



Foto 3: Cambio de cubierta y estructura en area de cocina



Foto 4: Sustrucción de cedazo en area de aula por daño por palomas



Foto 5: Sustrucción de azulejo en pileta



Foto 6: Sustrucción de piso de granito por fisuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Romero Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0520-42	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Mantenimiento a Porton por picaduras en tubo y lamina



Foto 2: Sustitucion de lamparas led en aula y corredor



Foto 3: Mantenimiento a baranda



Foto 4: Mantenimiento a Puertas de baño



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior Mejoramiento



Foto 6: Sustitucion de risor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Romero Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0520-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Sustitución de canal y baja de agua pluvial



Foto 2: Sustitución estufa rural por estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Micaela Romero Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

