

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ARITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0524-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucion de pila




Foto 2: Reparacion del sistema electrico



Foto 3: Reparacion de losa de patio de concreto



Foto 4: Sustrucion de tapdera de tanque



Foto 5: Limpieza de paredes y sustrucion de estufa rural en mal estado



Foto 6: Sustrucion de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ARITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0524-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Reparación de gradas y sustitución de losa en corredor y frente de cocina




Foto 2: Sustitución de cubierta de lamina y estructura por daños humo y oxido



Foto 3: Sustitución de puerta en cocina




Foto 4: Lamina dañada por humo esta completamente amarilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

