

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0549-45	FECHA:	26/05/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 3: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas. Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PISO

Sustitución de piso Tipo: Cerámico, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Merida Gonzalez Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--