

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0598-42	FECHA:	21/03/2025



Foto1: Sustitucion de baranda de corredor



Foto2: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 3: Pintura en muro interior y exterior de los modulos



Foto 4: Cambio de techo de esenario



Foto 5: Sustitucion de ventas de meta oxidadas y vidrios quebrados en aulas



Foto 6: Sutilucion piso de granito en corredor y esenario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0598-42	FECHA:	21/03/2025



Foto1: Retoque de murales con dibujos didácticos



Foto2: Sustitución de lámparas sin funcionamiento en aula y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público