

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                                  | MUNICIPIO:                     | Sansare             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Barbara |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02 06 0771 42                                | FECHA:                         | 20/03/2025          |



Foto1: INSTALACIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 2: REPARACION DE GRADAS DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA



Foto 4: Instalacion de canales de pvc con bajadas mas drenajes de desfogue.



Foto 5: sustitucion de 5 ventanas de metal por pvc blanco



Foto 6: Repello mas cernido mas impermeabilizante mas pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

#32

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                              |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                                  | MUNICIPIO:                     | Sansare             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Barbara |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02 06 0771 42                                | FECHA:                         | 20/03/2025          |



Foto1: Reparacion del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|