

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1 PEM Oscar Arnaldo Conde Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Ismael Arriaza 13-41 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0160-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Ventanas de PVC con vidrios de 5 milímetros con mosquitero.



Foto 2: PUERTAS

Mantenimiento a Puertas metálicas existente, retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada, incluye sepillado lijado y aplicación de pintura, sustitución de chapa, nivelado y cambio de bisagra



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES


Preparación de la superficie y aplicación de pinturas a dos manos en paredes exteriores del establecimiento.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---