

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0168-43	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Mantenimiento de estructura metálica, lijado, pintura y sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso de granito



Foto 3: Aplicación de pintura en muro exterior



Foto 4: Pintura de muro perimetral interior y exterior




Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de red de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YOLISSA AMARILIS MENDOZA

 Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta

 Llano de Morales

 DIRECCION

 Sanarate, El Progreso

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0168-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 7: Reparación de puertas de metal



Foto 8: Reparación de puertas de metal de servicios sanitarios

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YOLISSA AMARILIS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

