

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0171-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 3: VENTANAS

Sustitucion de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. En direccion



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento. Dirección



Foto 5: CUNETA DE CONCRETO

Sustitucion de Rejilla de metal de cuneta .En direccion



Foto 6: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0171-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: PINTURA EN EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos en paredes interiores y exteriores del establecimiento, en graderío y pared exterior de la cocina.



Foto 2: VENTANAS

Mantenimiento de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldadura en la cocina del establecimiento.



Foto 3. PUERTA

Mantenimiento a puerta metálica existente, retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada, incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura en dirección.



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitario lavable, accesorios y conexiones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---