

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0174-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 2: LOSA DE PATIO
Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico. En el area de ingreso



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metalicos en intervalos regulares



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios, incluye accesorios internos, externos, tapa y asiento

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y marcar el número de hojas.

JE: m7A1V989d0
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

