

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0174-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Sustitucion e instalacion de canal Aluzinc calibre 26, esta quebrado en direccion y aula 1




Foto 2: Sustitucion de estructura y cubierta de lamina por estructura metalica galvanizada, cargadores de 4"x4" y costanera de 4"x2" en aula 4






Foto 3: Sustitucion de estructura y cubierta de lamina, por estructura metalica galvanizada, cargadores de 4"x4" y costanera de 4"x2" en direccion y aula 1



Foto 4: Sustitucion de sistema electrico de direccion, aula 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DRE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público